


交通死亡事故発生

- 発生日時 : 6月13日(土) 午前7時15分頃
- 発生場所 : 北九州市若松区今光(国道199号)
- 事故形態 : 信号機交差点において横断歩道横断中の歩行者と右折中の事業用大型貨物トラックが衝突

トラックの **死角** は
乗用車よりも **大きい!**



若松区では今年に入って横断中の歩行者と自動車による死亡事故が**3件**発生しています。

事故を起こさないために

トラック運転手の皆さん!

横断歩道を通る際は必ず
手前で歩行者の確認を!
車の死角を自覚して右左折時には
ミラーと目視で安全確認を!

事故に遭わないために

歩行者の皆さん!

車があなたに気付いていないかも
しれません。
青信号でもしっかり安全を確認
してから横断しましょう。

✓ **できていますか? 交差点での「安全確認」**

～ 信号と一時停止を守り、他の車や歩行者の動きをしっかりと確認 ～

✓ **意識していますか? 「かもしれない運転」**

～ 「だろう運転」になっていませんか? 通り慣れた道でも危険予測 ～



若 松 警 察 署



(公社) 福岡県トラック協会 NO. 3

若松区！国道199号 大型貨物車！ 連続死亡事故！



令和8年3月(自家用大型貨物トラック)、
6月(事業用大型貨物トラック)の午前7時台に、若松区の
国道199号で右折中の大型貨物車が歩行者に衝突し、
歩行者が死亡する事故が連続発生しています！



大型車の





交通事故防止ポイント！

対自転車の場合



**左折時には、特に
自転車に注意！**

大型車両は、死角が広い！
右左折時には、ミラー及び
目視での安全確認を徹底！




対歩行者の場合



**横断歩道を横断中の
歩行者に注意！**

横断歩道では歩行者の確認を徹
底！横断しようとする歩行者が
いる場合は、歩行者を優先！
交差点では、対向車（特にバイ
ク）にも注意！



若松警察署

(公社)福岡県トラック協会 NO.3